

监理工作联系单

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-ZHJL-LX-002

致：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司(施工项目部)

主题：施工现场质量问题

内容：关于 A11 辅助用房施工质量事宜：

 监理在现场巡视发现 A11 辅助用房安装接地扁铁时，接地扁铁与原厂区接地连接处搭接面积不符合要求，直流桥架接地线未安装在接地孔。针对以上问题望你单位进行及时有效沟通，做出合理的施工方案，确保施工安全；若继续存在此类问题，那因此所产生的相关责任以及造成的损失，全部由你单位自行承担。



监理项目部（章）

项目负责人（签字）

2024年12月9日

注：本表一式 2 份，发文单位、接收单位各 1 份。