

监理工作联系单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXSX-TZYB-2025-01-JS-02

致：浙江玉信电力建设有限公司(施工项目部)

主题：关于施工现场材料等相关事宜

内容:1、监理人员在检查材料过程中发现夹具、导轨材料与图纸不符差距较大,总包单位未及时提供材料报审相关资料大面积施工,要求总包单位针对此问题提出整改方案,消除安全、质量隐患。希望你单位对进场材料及时自检并提供材料报审相关资料,否则我监理单位不予验收,如若擅自使用未验收材料出现任何问题由你单位全权负责。未经过我单位验收不计入工程量日后工程验收我单位不予签字。

监理单位(章)

项目负责人（签字）：

年 月 日

接收单位（盖章）

接收人(签字): 年 月 日

注：本表一式 2 份，发文单位、接收单位各 1 份。