

监理工作联系单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LX SX-TZYB-2025-01-JS-04

致：浙江玉信电力建设有限公司(施工项目部)

主题：关于组件及春节停工相关事宜

内容：1、监理人员在巡视过程中发现，屋面有一处厂区排气管道在生产过程中会排放废气（附图一），要求对该区域组件进行深度优化尽量减少废气对组件的污染。2、临近春节停工前组织一次安全检查，停工前总包单位应提供春节期间安全预案和厂区相关负责人做好相关交接手续例如值班通讯录、值班表相关资料。春节复工后要求总包单位合理安排施工人员、材料进场，确保施工进度。针对以上问题望你单位重视。如因此类问题导致所产生的相关责任以及造成的损失，全部由你单位自行承担。

附图一：



监理项目部（章）

项目负责人（章）
2025年1月15日

接收单位（盖章）

接收人（签字）： 年 月 日

注：本表一式2份，发文单位、接收单位各1份。