

监理工作联系单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目


编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-05

致：浙江玉信电力建设有限公司(施工项目部)

主题：关于组件吊装及分散事宜

内容:1、监理人员在旁站过程中发现组件吊装在屋面摆放过于集中且分散不及时，原厂区钢结构加固工程虽已完成但是难免造成不可逆的损伤。现场新增加施工人员安全用品未配备齐全，禁止进入施工现场。针对以上问题望你单位重视。如因此类问题导致所产生的相关责任以及造成的损失，全部由你单位自行承担。

附图一：



监理项目部（章）

项目负责人（签字）



接收单位（盖章）

接收人（签字）



注：本表一式2份，发文单位、接收单位各1份。