

# 监理工作联系单

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-LX-002


致：虹昇（北京）新能源科技有限公司：（施工项目部）

主题：关于现场施工相关事宜

内容：2025年04月09日经我监理人员对施工现场巡查时，发现如下问题：

- 1、现场桥架安装个别部分未按设计图纸施工。
- 2、现场逆变器支架制作未按设计图纸施工。

针对上述问题，现要求你单位现场施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行，如发现图纸与现场实际情况不符时，及时和设计院沟通并出具相关设计变更，否则出现一切后果由你单位负责。

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师：张明

日期：2025年04月09日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备