JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站　　编号：011

致：西安大唐电力工程设计院有限公司于都光伏电站项目部

事由：关于光伏区线路施工的问题

内容：经监理检查发现你单位在光伏区线路施工中存在一下问题：

1、使用不足 2 米的接地极，与设计要求不符。

2、个别处（段）开槽深度不足 0.8 米，与设计要求不符。

3、敷设 PFG1169-1×4² 光伏专用电缆时，未使用放线支架，不符合规范要求。

4、支架间过渡穿线管规格小，不符合设计和规范要求。

以上问题要求你公司进行整改，并报我部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2016 年 6 月 3 日

注　本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。