

监理通知回复单

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站 编号：GFDZJBM08--001

致：西安大唐电力工程设计院有限公司于都光伏电站项目部
事由：光伏区浇筑桩的质量问题

内容：我方接到编号为 GFDZJBM08-001 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附：

- 1、针对1-7条桩基施工的桩位、孔深、钢筋保护层、预埋件垂直度及浇筑问题已整改到位。
- 2、针对8、10，已作出经济考核整改到位。

施工项目经理部：（盖章）

项目经理：（签字）

日期：2016年4月6日

复查意见：经现场复查，已按通知书要求完成整改。

项目监理部：（盖章）

总/专业监理工程师：（签字）

日期：2016年4月7日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

尔: 中设国联于都一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--02

常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--02 的监理通知后, 已按要求及时调整前立柱高度, 或采取重新平整场地等措施, 现在已保证组件安装后的前沿高度不低于1.5米。请予以复查。

附: 需要说明的情况 (无)

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)



2016年5月17日

复查意见:

经现场检查 整改结果符合设计要求

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)



2016年5月18日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

名称: 中设国联于都一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--03

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--03 的监理通知后, 已按要求及时清理现场, 并已将
10KV开关柜底部小面板有磕碰变形的部位进行了整改等相关工作, 请予以复查。

附: 需要说明的情况 (无)

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2016 年 5 月 24 日

复查意见:

经检查, 通知单所述问题已进行整改。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 5 月 24 日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

工程名称: 中设国联于都一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--04

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--04 的监理通知后, 已按要求及时清理50mm以上的石块, 并已进行分层回填和夯实等相关工作, 请予以复查。

附: 需要说明的情况 (无)

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2016 年 5 月 24 日

复查意见:

经复查, 已按要求进行整改

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 5 月 24 日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

名称: 中设国联于都一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--05

常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 GFDZJM08--05 的监理通知后, 已按要求实施电缆沟排水、抽水等相关工作, 请予以复查。

附: 需要说明的情况 (无)

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2016年5月25日

复查意见: 经检查, 以按通知要求完成整改

项目监理单位 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年5月25日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

工程名称: 于都中设国联一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--006 的监理通知回复单复查意见后, 已按要求再次做整改:

1、所有构造柱钢筋顶端连接植筋已按照规范要求整改;

对此项整改问题请予以再次复查。

附: 照片1张

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2016年6月14日

复查意见:

经复查已按规范要求完成整改

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年6月14日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

呈名称: 于都中设国联一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--006 的监理通知后, 已按要求做到下列整改:

- 1、所有构造柱钢筋顶端已植筋与主(次)梁连接;
- 2、构造柱蜂窝麻面已修补处理。
- 3、构造柱已浇筑至梁底。

对以上整改问题请予以复查。

附: 照片3张

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2016 年 6 月 5 日

复查意见:

经检查, 第一项整改不到位, 第二、三项整改完成, 要求继续整改

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 6 月 6 日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

工程名称: 于都中设国联一期20MWp光伏电站

编号: GFDZJM08--010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJM08--010 的监理通知后, 已按要求做到下列整改:

- 1、所有进场设备、原材料和构配件资料及合格证已统一整理报验;
- 2、部分接地隐蔽工程已刨开, 请监理验视。

对以上整改问题请予以复查。

附: 无



施工项目经理部 (盖章) 项目部

项目经理 (签字) 赵宏雷
2016年6月14日

复查意见: 1. 主要设备已完成报验, 部分辅材未
及时报验, 以后注意。
2. 电气院隐蔽工程整改合格同意
回填。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)



2016年6月14日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

工程名称：中设国联于都一期 20MW 光伏电站项目

编号：013 回复

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 013 号的监理通知后，已按要求实施安全隐患整改等相关工作，请予以复查。

已经整改的主要内容如下：

- 1、现场安装人员安全帽都已经佩戴。
- 2、施工现场的用电，已加强临时电源的用电管理，电气线路已按规定架设，规范合理，没有随意拖挂、断裂破皮现象。光伏区带电区域，施工单位已悬挂安全警示牌。
- 3、吊装作业已安排专人指挥。
- 4、电焊、等特种作业人员及机械操作工，都有特种作业证，都能够熟悉本机、本工种的安全用电要求，及本机的安全用电工作。
- 5、现场电工都有持证上岗没有发现违章作业现象，已加强值班检查，及时排除故障或隐患，确保电气运行正常。
- 6、施工单位已对新进场工人及施工班组进行过三级安全教育。
- 7、现场已进行全面清理和检查，做到安全文明施工。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）



复查意见：

经复查，已按要求进行整改

