

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JL-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了 混凝土灌桩和支架安装的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已对施工人员进行技术交底，要求在混凝土灌桩过程中必须严格安装施工设计及规范施工。
- 2、在今后的打桩过程中，严格要求打桩的精准度、缩小误差。
- 3、关于支架安装的施工人员我公司已安排好，增加人员以保证施工进度。
- 4、对现场施工人员进行教育，提高工人的半成品、成品保护意识。




施工项目部（章）：

项目经理：韩建号

日期：2016年3月18日

监理项目部复查意见：

整改完成



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016.4.13

注 本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部、施工项目部各一份。

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

附图：

编号：001

