

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

编号：005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JL-013 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 已将方阵内偏差较大的地锚桩拔出，并重新钻孔、浇筑。
- 2、 已将漏灌桩且已安装的支架拆除，按设计要求灌桩后，将支架安装完毕。

施工项目部（章）：

项目经理：韩建芳

日期：2016年5月21日

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：李高林

日期：2016.5.22

注 本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部、施工项目部各一份。



SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

编号：005

附图：

