



监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 编号：SJ—003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JL—007 的监理工程师通知后，已按要求完成了 光伏区电气施工整改，并停止方阵串联工作，现报上，请予以复查。

附件：回复材料

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2016.5.3

监理项目部复查意见：

已整改完，量测用3倍杆
措施

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2016.5.7

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存一份，监理项目部存一份。

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

编号：002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JL-003 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 将不合格的材料拆除并替换成合格材料。
- 2、 将部分方阵安装组件统一进行挂线，测量，保证横平竖直。

施工项目部（章）：

项目经理：韩建芳

日期：2016年4月20日

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：李书明

日期：2016年4月20日

注 本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部、施工项目部各一份。