

监理罚款通知单

工程名称	湖北天湖能源孝南三汊 40MWp 设施农业光伏电站项目		
施工单位	湖北华网电力工程有限公司	日期	2017年06月25日
处罚金额	壹万元整 (10000.00 元)		
处罚原因	<p>经监理巡查发现：</p> <p>1、祝站恒信分包单位安装组件时，未按要求平放，直接用箱托撑在组件正、背面上，以及一块板直接顶在另一块板上，容易造成组件划伤及隐裂。监理多次口头要求整改，一直未按照监理要求整改。</p> <p>2、祝站恒信分包单位安装的组件，大部份不顺直，组件上下两端到檀条距离不一致，相差较大，板面呈锅底状，监理已下发过监理通知单，一直没有整改。</p> <p>如再次发生违反质量与保护成品类似情况，监理将加倍处罚。</p> <p>(附违章照片 5张)</p>		
总监理 工程师意见	<p>同意罚款10000元整</p> <p>2017.6.25</p> 		
建设单位 领导意见			
说明:	<p>1 本通知单一式三份，甲方、施工、监理各留一份。 2 本罚款金额从违章项目部工程款中扣除。</p>		

批



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建