

# 监理通知单

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: GFLP-TZ-2016. 10. 20

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目 EPC 总承包项目部

事由: 关于安全文明施工的事宜

内容: 2016 年 10 月 20 日下午业主、监理、总包对施工现场进行安全文明大检查, 巡查发现施工现场存在如下安全文明施工隐患:

- 1、光伏区垃圾、杂物较多, 未及时清理。
- 2、升压站综合楼楼梯未做临边防护。
- 3、升压站雨水井井口未采取防护措施。
- 4、工人宿舍灭火器是空的, 未及时更换新的灭火器。

以上问题要求你部予以高度重视! 并于 2016 年 10 月 23 日前书面回复我部!

以下空白!

此

致!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 10 月 20 日

本表一式 叁 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 二 份, 监理项目部存 一 份。



# A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目

编号:

致 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目 监理项目部:

我方接到编号 GFLP-TZ-2016.10.20 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、光伏区垃圾杂物已清理;
- 2、升压站楼梯边已做临时临边防护;
- 3、升压站雨水井井口已盖;
- 4、工人宿舍灭火器已更换新的。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:




监理项目部复查意见:

所有问题已整改到位。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:


日期:




本表 (含附件) 一式        份, 由承包项目部填报, 监理项目部存        份, 承包单位存        份。



1、光伏区垃圾杂物已清理；



2、升压站楼梯边已做临时临边防护；



3、升压站雨水井井口已盖；



4、工人宿舍灭火器已更换新的。

