

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：003

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。经业主方和监理方现场巡视发现，用于箱变基础的钢筋有焊接部位，焊接工艺不符合焊接规范，现要求你方对焊接节点进行整改。

1、焊缝必须饱满。2、焊缝处必须保持清洁，无焊瘤和焊油，并做焊接工艺第三方检测，检测结果出来以前对箱变基础质量，业主方和监理方不负任何责任。

后附图片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部(章)

总/专业监理工程师：刘小波

日期：2018.7.7

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



