

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-AQ-002

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

事由：现场安全隐患事宜

内容：监理现场巡视检查发现存在以下安全隐患，已多次口头向施工单位提出整改，但未做处理；

- 1、综合楼主体结构已至二层，砌体部分已近尾声。但外墙脚手架没有及时跟进，同步上升；
- 2、脚手架内无横杆连接，外围无安全网防护，抛撑稀少，防坠网未设置。

诸多安全隐患望贵公司引以重视，立即整改。

附件（现场照片）

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部贰份、施工项目部一份，监理项目部存一份。

编号 DCGF/CZZH-AQ-002 监理通知单附件

