

监理工程师通知单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号：HX-001

致： 陕西宏兴建设工程有限公司合阳光伏电站项目部

主题： 关于三期电焊机临时用电问题

内容： 2017 年 3 月 17 日早 9 点现场检查发现，现场点焊使用的二台电焊机共用一个刀闸，不符合安全用电规范。忘贵公司尽快整改，报监理部检查确认是否符合要求。

现 1 个工作日内回复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期



填报说明：本表格一式 3 份，由项目监理填写，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份



由 扫描全能王 扫描创建