

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
 编号：HF--003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 HX--003 的监理通知后，已按要求完成关于三期 132#、134#方阵拆模后需

要整改的问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、我方已将垂直度有偏差及未在整体平行线上的灌注桩进行调整，并严格要求施工人员按照规范流程就行施工，现已整改完成。

2、我方已派专门负责校正 U 型螺栓的施工人员 4 人进行整改，以后专负责 U 型螺栓校正工作，现已将 U 型螺栓间距有偏差的、预留尺寸不足的、错位的进行全部整改完毕，并保证以后不会有此类问题发生，请审核。

施工项目经理部（章）

项目经理（签字）：



2017 年 3 月 31 日

项目监理机构签
 收人姓名及时间

张昭武

2017.3.31

施工项目经理部签收
 人姓名及时间

张立敬

2017.3.31

监理复查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



张昭武

2017 年 3 月 31 日

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

