

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
编号：HF--004

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 HX--004 的监理通知后，已按要求完成关于三期灌注桩拆模后需整改的问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我方在浇筑混凝土灌注桩过程中，由于振捣不到位造成的根部有裂缝且有漏钢筋的现象，已将此类灌注桩拔除，并愿意接受 1000 元的处罚，以后严加监管施工现场，确保所有工序都按照规范流程操作。请审核。

施工项目经理部（章）：

项目经理（签字）：



项目监理机构签收人姓名及时间

张永平

2017.4.11

施工项目经理部签收人姓名及时间

张永平 2017.4.11

监理复查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

