

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
 编号：HF--007

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 HX--007 的监理通知后，已按要求完成关于三期方阵需整改的问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、116#、117#、120#、122#方阵内电缆沟下陷问题已全部就行整改，下坡地方均封堵了沙袋，局部地方机械无法进入由人工进行修复。2、已将方阵内剩余电缆及标识牌进行回收处理。3、134#方阵电缆沟因电源电缆未到场未处理。4、综合楼至郭家坡方阵路边围栏均已修复完成。请审查。

施工项目经理部（章）

项目经理（签字）：



2017 年 9 月 23 日

项目监理机构签收人姓名及时间	张立敬 2017.9.23	施工项目经理部签收人姓名及时间	张立敬
----------------	---------------	-----------------	-----

监理复查意见：

符合要求

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



2017 年 9 月 23 日

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

