

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 30 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBW09-DZGJ-018

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司

事由：关于配电室建筑电气施工的问题

经检查你单位在配电室建筑电气施工时存在以下问题：

- 1、检修箱安装位置错误；
- 2、检修箱内缺少电气元件；
- 3、轴流风机型号与设计不符，控制原理与设计不符，控制箱不具备自动投、断功能，电气元件缺失。
- 4、明敷环形接地搭接截面不符合要求，没有焊接接地端子，接地线黄绿间隔标识未使用防火漆涂刷；
- 5、放静电接地未安装接地端子。

以上问题要求你单位 2016 年 11 月 30 日前整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王永海

日 期：2016 年 11 月 26 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。