

监理工程通知回复单

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号:003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目监理部

我方接到编号为 GFDZIBM09-DZGJ-003 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了
通知单上相关内容的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

一、支架安装区

- 1、场地生活垃圾、施工垃圾遍布 (已整改)
- 2、个别人员未戴安全帽 (已整改)
- 3、用电不规范 (配电箱无安全接地装置, 已落锁; 电线已架空或埋设) (已整改)
- 4、宿舍、仓库无防火措施 (已整改)
- 5、宿舍卫生较差 (已整改)
- 6、施工区无安全警示标语、标识 (已整改)
- 7、厨房煤气与煤气罐安全距离不足 (已整改)
- 8、材料堆放不整齐, 未分类堆放 (已整改)
- 9、成品保护工作不到位, 脚踩人踢, 铁对铁敲击 (已整改)
- 10、登高作业没有安全防护措施 (已整改)

二、开关站区

- 1、施工用电不规范 (电线已埋地或架空) (已整改)
- 2、施工垃圾未及时清理 (已整改)
- 3、材料堆放不整齐, 且未分类堆放 (已整改)
- 4、施工区无安全标识、标语 (已整改)

施工单位 (章):

项目经理: 徐福生

日期: 2016 年 9 月 6 日



项目监理机构复查意见:

经复检已按要求完成整改

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期: 2016年8月6日

注: 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。