

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK ZHJL-005

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：我方监理人员现场巡视发现，光伏板安装位置偏差较大，东西方向明显不在一条线上，不符合图纸要求。

要求：

- 1、将不符合要求的桩基整改；
- 2、将前面定位放的线进行调整以保证光伏板安装位置。

2016年8月6日

徐卫园



注：本表一式 3 份，由监理项目部填制，一份留存，一份交项目部，一份交施工单位。