

监 理 通 知 单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM7-JLT01-012

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于施工生活区域存在安全隐患及不文明现象, 需立即整改事宜。

内容:

于 2016 年 11 月 30 日下午, 我方监理、业主及贵公司安全员对施工生活区进行安全文明大检查, 发现存在以下安全隐患及不文明现象:

- 1、垃圾随地乱扔, 所做垃圾池过于简易;
- 2、个别配电箱损坏, 配电箱内电缆连接开关处铜线裸露部分较大, 并且存在不接地或接地不规范的现象;
- 3、部分电缆未进行埋地或架空处理;
- 4、个别宿舍使用大功率电器且使用老化电线, 甚至直接将电线与别的插头连接进行用电;
- 5、5#、6#池塘住宿集装箱、配电箱未进行可靠接地;
- 6、集装箱外线缆接头处绝缘处理过于简单, 连接比较乱;
- 7、5#、6#池塘周边厕所过于简易;
- 8、管桩吊装过程中距离高压线过近。

现我监理方要求:

- 1、在施工生活区域的建立垃圾池对垃圾进行集中处理, 搭建安全方便的厕所, 树立文明施工的良好形象;
- 2、在生活区域严禁使用大功率电器, 以免引起过载, 电线发热, 引起火灾;
- 3、对生活区出现临时用电不规范, 部分电缆线裸露地面、配电箱未做接地、配电箱损坏、集装箱未接地等现象, 要立即整改, 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供电安全规范》等相关规范执行;
- 4、吊装过程中严格按照《起重机械安全规程》操作, 与高压线保持安全距离, 现场要有专人监管;
- 5、加强施工现场及生活区域安全文明管理, 严格执行各项安全文明管理制度及检查标准, 同时, 现场专职安全员, 必须加强监督、检查的力度。

就以上存在的安全隐患及不文明现象, 提出的相关要求, 望贵公司加强安全文明管理, 严格按照要求执行并给予高度重视, 做到安全文明施工。

限 3 日内回复


附相关照片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 11 月 30 日

注 本表一式 5 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。



未做接地、线缆与开关连接出裸露、配电箱损坏



接线混乱



用电不规范



厕所搭建过于简易



住宿集装箱未做可靠接地



吊桩距高压线过近