

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MWp（黑沿子一期）光伏发电项目 编 号：SXMB14-SG01-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JLT01-005 的监理通知后，已按要求完成了 3#池塘打桩施工过程中垂直度、桩顶标高达不到规范要求整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、3#塘（从南边方向第 4、5 排）垂直度已调整，达到规范要求；
- 2、对 3 号塘所有的管桩，我方已逐一检查，对不合格的已全部整改完毕；

施工项目部（章）

项目经理：

日

期：

2016.10.30

监理项目部复查意见：

经现场复核后符合规范要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日


期：

2016.10.30

注：本表一式 5 份，由施工项目部填报，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存 3 份。



附件：JXM7-JLT01-005（1）桩顶标高达不到规范要求



附件：JXM7-JLT01-005（2）垂直度达不到规范要求

整改前



整改后