

监理通知回复单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MWp（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：SXMB14-SG01-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JLT01-007 的监理通知后，已按要求完成了 4#、11#池塘打桩施工过程中垂直度、桩顶标高达不到规范要求，场区道路修整整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、4#、11#塘垂直度、桩顶标高已调整，达到规范要求；
- 2、对 4#、11#塘所有的管桩，我方已逐一检查，对不合格的已全部整改完毕；
- 3、对施工现场道路已按图纸设计要求及《光伏发电工程施工规范》GB50794-2012 执行，整改完毕；

施工项目部（章）

项目经理： 杨公海

日期： 2016.11.8

监理项目部复查意见：

经复查符合规范要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 孙士

日期： 2016.11.08

注：本表一式 5 份，由施工项目部填报，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存 3 份。



整改后



附件：JXM7-JLT01-007（1）桩顶垂直度达不到规范要求



附件：JXM7-JLT01-007（2）桩顶垂直度达不到规范要求

整改前




附件: JXM7-JLT01-007 (3) 使用建筑垃圾填补道路



附件: JXM7-JLT01-007 (4) 使用建筑垃圾填补道路


整改前



整改后



附件：JXM7-JLT01-007 (5) 标高达不到规范要求



附件：JXM7-JLT01-007 (6) 标高达不到规范要求

整改前



整改后