

监理通知回复单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MWp (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号: SXMB14-SG01-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM7-JLT01-018 的监理通知后, 已按要求完成了 1#、2#、3#、5#、6#、9#-12# 池塘组件安装过程存在质量问题整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、我方已对 1#、2#、3#、5#、6#、9#-12# 塘组件安装存在质量问题逐一进行了排查, 对存在质量问题组件进行整改, 已完成闭环工作。

施工项目部 (章)

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

已整改完毕

监理项目部 (章)

专业监理工程师

日期

注: 本表一式 5 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存 3 份。