

监 理 通 知 回 复 单

工程名称:通威“渔光一体”唐山丰南 100WMP(黑沿子一期)光伏发电项目 编 号: SXMB14-SG01-019

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到了编号为 JXM7-JLT01-020 的监理通知后,已按要求完成了已完成跨池梗穿线镀锌管未延伸至桥架内整改工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

- 1、对个别池塘跨池梗穿线镀锌管未延伸至桥架内,不符合规范要求的现象已全面排查。
- 2、已完成跨池梗穿线镀锌管未延伸至桥架内的全面整改。

施工项目部(章)

项目经理:

日 期:

监理项目部复查意见:

已按要求进行整改

监理项目部(章)



专业监理工程师:

日

注:本表一式 5 份,由施工项目部填报,业主项目部、施工项目部各一份,监理项目部存 3 份。



跨池梗穿线镀锌管未延伸至桥架内



跨池埂穿线镀锌管为延伸至桥架内 整改后