

监理通知回复单

工程名称:通威“渔光一体”唐山丰南 100Wwp(黑沿子一期)光伏发电项目 编号: SXM814-SG01-018

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到了编号为 JXM7-JLT01-019 的监理通知后,已按要求完成了已安装完成组件需整改工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

- 1、对组件存在波浪起伏、组件边缘高差、压块与组件之间存在缝隙、达不到规范要求等现象已全面排查。
- 2、已安装完成的达不到规范要求的组件已全面整改。

施工项目部(章)

项目经理:

日期: 2017.2.9

监理项目部复查意见:

经检查,已整改合格

监理项目部(章)

专业监理工程师:

日期:

2017.2.10

注:本表一式 5 份,由施工项目部填报,业主项目部、施工项目部各一份,监理项目部存 3 份。