

表号: A6-01

监理工程师通知回复单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司建设常州市前黄镇一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏发电项目

编号: YGQHGD - WJ70-A6-02


致 常州正衡电力工程监理有限公司常州九洲裕光 项目监理部:

我方接到编号为 02 的监理工程师通知后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、现场材料已按要求堆放
- 2、机械设备漏电保护措施到位, 按操作规范操作
- 3、油库区域电源线已拆除
- 4、现场已设置厕所, 已对工人进行教育杜绝随处大便现象

附: 回复材料

承包单位(章): 
项目经理: 
日期: 2016.10.14

项目监理部复查意见:

符合要求

项目监理部(章): 

总/专业监理工程师: 

日

期: 2016.10.14

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位、承包单位各一份, 项目监理部存 份。