

JXM7：监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号： 004

致：江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由：关于管理区升压站土建施工存在的问题

内容：10月11日上午8点左右，监理人员在升压站巡查过程中，发现问题如下：

你单位升压站土建施工地圈梁已拆模，现场未见养护器具及未见养护工作。混凝土施工规范要求在拆模12小时后必须进行混凝土养护工作，截止目前已超过48小时，监理人员现场口头已通知必须养护，但现场仍未进行养护。

鉴于上述情况，我监理部要求你单位尽快进行养护、闭环，并加强对施工现场管理力度和施工前的技术交底，杜绝此类现象再次发生，否则产生的一切责任由贵司承担。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：吴长红
日期：2016年10月11日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。