

监 理 通 知 单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目
编号：010

致：江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由：关于光伏区组件安装质量问题





内容：12月3日上午9时左右，监理对你单位1#、2#、5#检查发现：



1、1#、2#、5#都存在光伏组件没有按照组件转运作业交底摆放；

2、5#在安装过程中出现人员踩踏光伏组件现象；

对于上述质量问题，现场屡次发生。为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部再次要求你单位针对上述问题，加大管理力度，严格按照交底要求进行施工，引起高度重视，确保工程质量。否则产生的一切责任由你单位承担。

(付组件安装现状图片)：





监理单位(章)

总/专业监理工程师: 陈渝

日期: 2016 年 12 月 3 日

注 本表一式__3__份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存__1__份。