

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXGN-JLTZD-20170221

致：浙江京禾电子科技有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项（施工项目部）

事由：关于施工支架固定及组件遮挡相关事宜

内容：

经监理部在施工现场巡查浙江中意轻纺有限公司 3.07MWp 分布式光伏发电项目

发现以下问题：

1. 支架固定叠片与基座有缝隙；
2. 在 1 号厂房、2 号厂房消防管道对组件遮挡，影响光伏电站发电，请调整阵列；现要求贵司项目部对以上问题加以重视。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李源

日 期：2017 年 02 月 21 日



施工单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年____月____日

建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年____月____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

电缆过路穿管未采用镀锌钢管

