

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—028

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：北台子桩基打孔事宜

内容：

2017年6月13日，我监理单位现场巡视发现，你单位在北台子桩基打孔施工中，由于现场指挥人员只有1人，导致桩基孔位偏离严重；现要求你单位增加桩基打孔指挥人员，控制好桩基孔位质量。

附件：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

