

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—038

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：水泉 10KV 汇集线路事宜

内容：经我监理单位现场巡查发现，水泉光伏场区 10KV 汇集线路杆严重倾斜，同时电缆保护套管倾斜，而且电缆保护套管管口毛刺未处理，导致电缆出现不同程度损伤；上述情况情节较为严重，并且存在一定的安全隐患，要求 EPC 单位三日内完成整改。

附件：

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：刘发

日

期

2017.10.19

注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

