

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—012

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：光伏场区（联合镇、王三沟、赵家沟）桩基基础、直接安装、组件安装质量缺陷事宜


内容：


我监理单位在巡查过程中，发现以下问题：

- 1、光伏场区桩基基础 U 型螺栓预埋偏差过大。
- 2、光伏场区桩基基础存在表面开裂、气孔等现象。
- 3、支架立柱安装过程中，底座与桩基基础平面间隙过大。
- 4、组件底边距离地面高度不符合设计规范要求。

综上所述，要求你单位 11 月 25 日前完成整改闭环。

附件：





项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 张强

日 期： 2016.11.18



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。