

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光新能源光伏 20MW 发电项目工程

编号：CY-GF-HF-001

致 朝阳和光新能源光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-001 的监理通知后，已按要求完成了施工管理及现场质量缺陷整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对现场施工管理，施工作业指挥按照项目管理整改完成，技术交底按照设计要求改写完成。
 - 2、对部分钢筋笼主筋分布按照设计要求整改完成。
 - 3、对钢筋保护层按照设计要求整改完成
 - 4、部分桩倾斜，垂直度偏差较大已按照设计要求整改完成
 - 5、对部分深度不够的桩孔按照设计要求整改完成
- 附件：



监理项目部复查意见：

经检查：

抽检合格且符合设计要求。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 1 份。

