

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-039

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-039 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

1、已将王三沟光伏场区部分桩基础在被雨水冲出后，存在桩基基础钢筋外露、基础沉降、基础孔洞等质量缺陷。已按照设计规范进行整改加固

附件：图 1 图 2



监理项目部复查意见：

经现场复查桩基在加固时，加固了拉的一面，
需重新开挖四面加固。要求你单位重示。



监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份



图 1



图 2