

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-041

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-041 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

- 1、接地扁铁和支架摆放在木架上；拆箱组件已进行成品保护；废料集中堆放；料场已设置警示标识，配备消防安全器材；
- 2、项目部料场：电缆堆放平整；损坏组件、油料桶、废弃材料集中堆放；配备消防安全器材；
- 3、所有场区围栏已重新修补加固并挂相应的警示标识；
- 4、赵家沟场区进场道路旁部分组件被灰尘和混凝土污染已进行清理
- 5、所有场区：箱逆变已悬挂安全警示牌；施工人员佩戴安全帽；施工现场设置警示牌；
- 6、水泉集电线路电缆爬杆处电缆保护管已进行防火封堵；
- 7、北台子场区：组件堆放整齐；接地极埋深按设计要求进行；
- 8、王三沟场区：部分支架立柱底座开裂，已进行更换；部分支架立柱生锈，已做防腐处理；部分冲沟处桩基基础存在工程质量隐患，已取消；



监理项目部复查意见：

已整改



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份