

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-50


致：常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电工程监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-050 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

1、我单位已对下三家光伏场区支架基础孔深进行检查，对不符合设计要求的基础孔洞进行整改。

附件：图 1



施工项目部（章）
朝阳和光新能源项目部
项目经理：/ 2018.12.2
日期：2018.12.2

监理项目部复查意见：

经检查已重新钻孔，合格。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：/ 2018.12.21
日期：2018.12.21

注：本表一式 3 份。由施工项目部填报监理项目部一份，施工项目部存 2 份