

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-QA-045

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-045 的监理工程师通知后，已按要求完成了 王三沟厂区电缆沟回填不符合设计规范要求 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：已按要求整改电缆沟回填工作，并附现场完成照片：



监理项目部复查意见：

已整改。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

编号: CYHG-QA-048


工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-048 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 1、王三沟光伏厂区直埋电缆敷设和弯曲半径不符合设计要求。2、接地扁铁不符合规范要求。厂区汇流箱下 4mm² 未穿保护套。4、场区箱变内建筑垃圾进行清理。 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 已按要求整改, 并附现场完成照片:



监理项目部复查意见:

增加接地整改.



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-QA-047

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-047 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 1、王三沟光伏场区高压电缆敷设不符合要求。2、接地扁铁防腐不符合规范要求。3、4mm²线敷设部负荷设计规范及要求。 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 已按要求整改, 并附现场完成照片:



监理项目部复查意见:

已整改.



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目


编号：CYHG-QA-046

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-046 的监理工程师通知后，已按要求完成了 1、组件散乱堆放。2、
电缆沟铺沙盖砖不符设计要求。3、厂区高压电缆弯曲半径。 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：已按要求整改，并附现场完成照片：



监理项目部复查意见：

已整改。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-QA-052

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-052 的监理工程师通知后，已按要求完成了 对通威光伏事业部巡检报告的内的整改回复 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

已按要求整改：



监理项目部复查意见：

前期整改合格。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-QA-053

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-053 的监理工程师通知后，已按要求完成了 受天气影响对组件支架进行了保护措施 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：已按要求整改，并附现场完成照片：

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期

2018.7.9

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

2018.8.8

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目


编号：CYHG-QA-054

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-054 的监理工程师通知后，已按要求完成了 支架、组件、桩基损坏事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：已按要求整改，并附设计修改通知单；



监理项目部复查意见：

前期已整改.



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-QA-055

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-055 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 第三方桩基检测报告、支架立柱厂家检测试验报告, 并按要求对光伏区排基、支架进行了整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 已按要求整改, 并附现场完成照片:

施工项目部 (章):

项目经理: 顾军

日期: 2018.8.3

监理项目部复查意见:

桩基检测报告显示及支架立柱厂家检测报告均合格, 总包已整改。

已整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 王明武

日期: 2018.8.12

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-QA-056

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-056 的监理工程师通知后，已按要求完成了 赵家沟阻工事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

已按要求整改：



监理项目部复查意见：

该事故对阻工事宜已进行了处理。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

编号: CYHG-QA-057

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-057 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 陡坡光伏区工人索要工资事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

已按要求整改;

施工项目部(章):

项目经理: 顾宝

日期: 2018.8.13

监理项目部复查意见:

该站对工人工资已进行了处理, 恢复了。
组织正常供电。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王明

日期: 2018.8.20

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-QA-058

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-058 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏厂区支架螺栓松动等问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 已按要求整改, 并附现场完成照片:

施工项目部(章):

项目经理: 陈宝

日期: 2018.8.6

监理项目部复查意见:

整改合格

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王学武

日期: 2018.8.12

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-QA-059

致 常州正衡电力工程朝阳和光光伏项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-059 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 消缺遗留问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 已按要求整改, 并附现场完成照片:

施工项目部 (章):
项目经理: 顾定
日期: 2018.10.12

监理项目部复查意见:

现场整改遗留问题。
已整改。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 王
日期: 2018.10.12

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

