

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-GSGC-020

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-020 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 开关站协调事宜 工作, 现已复工, 采取赶工措施有增加人员, 晚上加班。现报上, 请予以复查。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

希望总包单位妥善处理好组织内部关系。  
不要因自身原因而影响到正常的工程施工。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。