

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-GSGC-021

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-021 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于要求分包单位项目负责人进场办公事宜 工作, 现山丹建筑建筑负责人已到场, 湖南湘中正在催促, 马上进场。现报上, 请予以复查。



承包单位 (章):

项目经理:                     

日期: 2017.5.7

项目监理机构复查意见:

经检查湖南湘中公司项目负责人已进场。

2017.5.7



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:                     

日期: 2017.5.7 17:00

填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。