

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-GSGC-031

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-031 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于土石方工程施工事宜 现报上, 请予以复查。

关于 LHJH-CZZH-031 中提出的要求在 LHJH-GSGC-030 监理工程师通知回复单中详细回复。

承包单位(章):

项目经理: 邵永福

日期: 2017.9.14

项目监理机构复查意见:

该回复符合解决该问题的要求, 经审核同意。 2017.9.20 前回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 沈国友

日期: 2017.9.13

填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

2017.9.14 邵永福