

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-GSGC-035

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-035 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于门卫室施工相关事宜现报上, 请予以复查。

1. 图纸是电子版, N4181S-T0901-01。
2. 材料及工序上报将及时跟进。
3. 雨棚、女儿墙插筋、钢筋保护层等问题已整改。
4. 安全员现场监控, 使用安全带, 已施工完成。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

该单位按《通知单》LHJH-CZZH-035的要求逐条进行整改, 重新整改通知, 限 2017.10.14 前回复。

该通知单 2017.10.10 收到

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:




填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



雨棚钢筋



钢筋保护层



女儿墙插筋