

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-005

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于开关站施工事宜

内容：经监理检查开关站配电用房发现以下问题：

- 1、配电用房次梁的位置不符合设计要求；
 - 2、配电用房屋面梁 WKL4(4) 未注明梁的尺寸及梁筋，而且图纸会审也未提出。
- 请你单位注意及时整改，请于 2016、11、20 日前回复。

附件：图片 2 张

限__3__个工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期：__2016、11、17__

填报说明：

本表一式__3__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

问题图片:





表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-005

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于开关站施工事宜

内容：经监理检查开关站配电用房发现以下问题：

- 1、配电用房次梁的位置不符合设计要求；
 - 2、配电用房屋面梁 WKL4(4) 未注明梁的尺寸及梁筋，而且图纸会审也未提出。
- 请你单位注意及时整改，请于 2016、11、20 日前回复。

附件：图片 2 张

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：



总监理工程师/专业监理工程师：

薛生财

日期：2016、11、17

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。