

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-019

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于光伏一区电气施工事宜

内容：经监理检查发现光伏一区 1~3#方阵电气安装存在问题：

- 1、无施工方案及工程质量验收资料未报验；
- 2、光伏电缆敷设不符合设计要求；

以上问题请贵单位及时整改，于 2017、4、27 日前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017、4、24

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。