

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-013

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于 4#区组件安装质量相关事宜

内容: 光伏 4#区属于平地施工条件, 相对桩基础高低差也较好。你单位在该区域安装组件, 非但没有将该区组件统一高度, 前后排之间也不平行, 视觉效果极差。现要求对 4#平地区域内组件做返工处理, 使其高低一致、前后距离相同。

限立即整改, 3 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师

日

期

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各持一份, 监理项目部存 1 份。



