

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-015

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于箱逆变基础相关事宜

内容: 我单位监理人员在巡视过程中发现你单位施工的 3#、4#、5#、6#、7#

区箱逆变基础存在如下问题:

1、基槽未经报验就浇筑底板。

2、开挖过程中土石方超挖严重,造成了变压器基础顶标高与设计不符,未达到工艺要求。

3、相关材料要及时取样送检,将实验数据提交我监理部。

请接到通知单后立即对应整改,整改后并将结果回复我监理部。

限立即整改,3日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

