

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-020

致：武汉烽火富华电气有限公司（单位）

主题：现场升压变压器基础施工质量事宜

内容：

我单位监理人员在巡视过程中发现 8#、9#和 12#箱变基础在砌体施工过程中出现以下问题：

- 1、墙体未按规范要求构造柱处留置马牙槎。
- 2、构筑柱与墙体之间未按设计要求设置水平拉筋。
- 3、未按规范要求进行砌筑墙砖。

请接到通知单后立即进行整改，并在整改合格后报我监理部查验，2 日内回复。

抄送业主：耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，
监理项目部存 1 份。

