

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-29

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于 10KV 电气楼设备基础施工质量相关事宜

内容:

我监理单位人员 2017 年 6 月 2 日现场巡视发现, 你单位施工的 10KV 电气楼设备基础存在以下问题:

1、10kv 电气楼设备基础底层分布筋图纸要求为 $\phi 16@200\text{mm}$, 现场测量多处后发现均与图纸不符。

现要求你单位立即进行返工整改。由此造成的财产、返工损失由你单位自行承担。

请接到通知单后立即停工整改, 将整改措施提交至我监理部, 1 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司澧田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:

2017.6.2

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



