

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-33

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于 12#、13#、14#电气设备安装事宜

内容:

我监理单位人员巡视中发现,你单位施工的 12#、13#、14#电气工程,个别接地扁铁规格小于图纸设计尺寸(请立即组织人员更换),电缆埋深不够,在电缆回填前铺沙盖砖设置标识桩。

针对以上问题请贵单位立即组织人员返工处理。

请接到通知单后立即停工整改,将整改措施提交至我监理部,2日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司澧田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构(章)

总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2017.12.18



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份